



Merkblatt:

Einbau eines Partikelminderungssystems ab 01.01.2009

Mit den neuen Mautsätzen, die seit dem 01.01.2009 gültig sind, besteht die Möglichkeit, durch den nachträglichen Einbau eines Partikelfilters die Mautbelastung zu senken.

Ob sich ein nachträglicher Einbau in Ihrem Fall wirtschaftlich lohnt, hängt insbesondere von dem Einsatz des Fahrzeuges ab (Laufleistung pro Jahr auf deutschen Autobahnen + wie viele Jahre das Fahrzeug noch im Einsatz ist). Bitte berücksichtigen Sie auch einen ggf. höheren Mehrverbrauch an Dieselkraftstoff.

Um die günstigen Mauttarife nach dem Einbau in Anspruch nehmen zu können, ist Folgendes zu Beachten:

Fall 1: Einbuchung an Mautstellenterminals

Wird die Maut ausschließlich an den Mautstellenterminals bezahlt, geben die Fahrer bei der Frage nach der Maut-Schadstoffklasse die günstigere an, wenn der Lkw zur Klasse S2 oder S3 gehört und über eine Partikelminderungsklasse (PKM) verfügt:

tatsächliche Schadstoffklasse	PKM	Eingabe der Schadstoffklasse am Mautstellenterminal
S2	PKM 1, 2, 3 oder 4	S3
S3	PKM 2, 3 oder 4	S4

Fall 2: Fahrzeug ist bei Toll Collect registriert, hat aber keine OBU

- 1.) ausgefülltes Formular "Änderung Fahrzeugdaten" (siehe Downloadbereich www.svg-nordrhein.de) an Toll Collect schicken.
- 2.) Bestätigung von Toll Collect über die Ummeldung im TC-System abwarten.
- 3.) Im Nachgang erhalten Sie eine neue Fahrzeugkarte von Toll Collect.

Fall 3: Fahrzeug ist bei Toll Collect registriert, OBU eingebaut

- 1.) ausgefülltes Formular "Änderung Fahrzeugdaten" (siehe Downloadbereich www.svg-nordrhein.de) an Toll Collect schicken.
- 2.) Bestätigung von Toll Collect über die Ummeldung im TC-System abwarten.
- 3.) Innerhalb von 28 Tagen die OBU über einen Servicepartner aktualisieren lassen --> Erst jetzt wird die neue Klasse berücksichtigt!
- 4.) Im Nachgang erhalten Sie eine neue Fahrzeugkarte von Toll Collect.

Hinweis: Zuviel gezahlte Maut kann nur über einen Antrag an das BAG zurückgeholt werden. Auch dieses Formular finden Sie auf unserer Internetseite.

Stand: 02.01.2009, alle Angaben ohne Gewähr